

MR816 Firmware V1.10 Release Notes

主なアップデートの内容

V1.00 → V1.10

- マスターレベルとヘッドフォンレベルを独立して調整できるように仕様を改善しました。

V1.00 では、マスターレベルのあとにヘッドフォンレベルがルーティングされているので、マスターレベルを変更するとヘッドフォンレベルも一緒に変更されました。

V1.10 では、ルーティングが変更されているので、それぞれのレベルを独立して調整できます。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2009 Yamaha Corporation All Rights Reserved.